
CP-S30




徴

- ・PWM電圧制御による回転制御が可能
- ・外部機器からの電圧による回転数制御が可能
- ・内部に2系統の速度設定VRを内蔵し速度切替が容易に可能
- ・メカにやさしいソフトスタート機能を内蔵
- ・モータ焼損事故防止のため過負荷保護機能を内蔵
- ・駆動素子にPOWER MOS-FETを使用しているため低損失

■外形図





■仕様

項目	TCP-S30-100	TCP-S30-160	TCP-S30-300	TCP-S30-650			
対応モータ	TG-01F TG-01G TG-47E TG-201A TG-301A	TG-01H TG-05J TG-47F TG-47G-12V TG-87B TG-201B TG-05K	TG-05L/P TG-05R*1 TG-47G-24V TG-70A TG-85C*1 TG-87A TG-06E	TG-06D TG-85B*1 TG-85E TG-57A TG-307C/D TG-30P/S*1			
電源電圧**2	12~24V±10%以内						
制御回路消費電力	1.5W以下						
定格出力電流**3	100mA	160mA	300mA	650mA			
最大出力電流**4	0.7A	1.0A	1.9A	4.1A			
PWM可変範囲	0~100%						
PWM周波数	12.5KHz						
保護機能	過電流検知保護:過電流を検出してPWM1周期を遮断(自己復帰) 過負荷検知保護:過負荷を検知して出力を遮断 (リセット及び電源再投入で復帰)						
使用環境	0 ~ 40°C、85% RH以下(結露なきこと) 熱対流のある雰囲気で使用						
保存環境	-10 ~ 60℃、85% RH以下(結露なきこと)						
付属品	モータ接続ケーブル (50cm) ×1本 電源、信号入力ケーブル (50cm) ×1本、取扱説明書						
質量	50g以下						

- ※1:ドライバの定格電流以下でご使用ください。

- ※1: ドフィハのた伯电派以下でに使用くたさい。 ※2: 使用するギヤドモータの定格電圧でご使用ください。 ※3: 使用するギヤドモータの定格電流以下でご使用ください。 ※4: 最大出力電流はドライバの許容瞬時最大電流値です。 ※5: 負荷側よりモータ軸が回されるアプリケーションにおいては使用できません。 回生電力により内部電源電圧が上昇し破損に至る場合があります。
- ※6:モータ負荷により、ドライバ内部で1V程度の電圧降下が発生します。 最高回転数付近で使用する場合は予め考慮願います。

■入出力信号

名称、ピンNo.		線色	信号名称	内	容			
CN1 (電源、制御信号入力)	1	茶	スタート入力	"H"で停止、アラームリセット "L"で動作	"H":開放 "L":0~0.9V 入力電流(L):3mAMAX			
	2	赤	回転方向切換入力	"H":A側-、B側+ "L":A側+、B側-				
	3	橙	ブレーキ入力	"H" でブレーキ動作 "L" で通常動作				
	4	黄	速度切換入力	"H"でRV1を選択 "L"でRV2を選択				
	5	緑			オープンコレクタ出力 最大印加電圧:30V 最大電流:10mA			
	6	青	アラーム出力	過負荷アラームを検出して 出力トランジスタON				
	7	紫	速度指令入力	0 ~ 5V (10Vmax)				
	8	灰	GND	制御入力信号用				
	9	白	電源入力	+12、+24V入力				
	10	黒	电源入力	OV入力				
CN2	1	赤	モータ出力	出力A				
(モータ信号入出力)	2	黒	モータ山力	出力B				
状態表示LED POW			POWER	正常時:緑色 過負荷検知時:赤色				
調整VR			RV1	速度設定SP1				
			RV2	速度設定SP2				
			RV3	スロースタート、スローダウン設定用VR				
			RV4	外部速度指令係数設定用(工場出荷時調整用)				